

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ๑ และ ๓ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวนากฯ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๔,๕๒๓.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เป็นเงิน ๓๗๘,๑๙๙.๓๓ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด

๔.๑ หจก.สหกิจบัณฑิต

๔.๒ หจก.นำแสงสุพรรณ

๔.๓ บริษัท รุ่งวานิช แอสโซซิเอท

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายบำรุง วรอรุณ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ว

๕.๒

๕.๓

Handwritten signature at the top of the page.

ผู้แทนผู้

(นายมนตรี ธรรมานะ)

(นาย)

Handwritten signature.

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

(ผู้แทนผู้)

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ผู้แทนผู้

ห้างหุ้นส่วน จำกัด นำแสงสุวรรณ
256 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. (035) 503-179

ใบเสนอราคา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	อาคาร 1			
1	เครื่องปรับอากาศ YORK หมายเลข 1 เปลี่ยนสายคอนโทรล	1 ชุด	3,600.00	3,600.00
2	เครื่องปรับอากาศ YORK หมายเลข 9 เปลี่ยนไดเออร์พร้อมอุปกรณ์น้ำยา	1 ชุด	3,990.00	3,990.00
3	เครื่องปรับอากาศ YORK หมายเลข 11 เปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์ และไดเออร์พร้อมอุปกรณ์น้ำยา	1 ชุด	6,400.00	6,400.00
4	เครื่องปรับอากาศ YORK หมายเลข 21 เปลี่ยนขาแขวนคอนเดนซิ่ง	1 ชุด	1,850.00	1,850.00
5	เครื่องปรับอากาศ YORK หมายเลข 22 เปลี่ยนขาแขวนคอนเดนซิ่ง และไดเออร์พร้อมอุปกรณ์น้ำยา	1 ชุด	5,450.00	5,450.00
6	เครื่องปรับอากาศ YORK หมายเลข 34-35 เปลี่ยนยางหุ้มท่อน้ำยา	2 ชุด	4,950.00	9,900.00
7	เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR หมายเลข 36-37 เปลี่ยนยางหุ้มท่อน้ำยา	2 ชุด	4,950.00	9,900.00
8	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN หมายเลข 39 รีโมทคอนโทรล	1 ชุด	1,625.00	1,625.00

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ลำดับ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	อาคาร 3			
9	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN หมายเลข 1 ซ่อมรั่วพร้อมอุปกรณ์น้ำยา	4 ชุด	3,450.00	13,800.00
10	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN หมายเลข 2 รีเลย์	1 ชุด	870.00	870.00
11	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN หมายเลข 4 เปลี่ยนสายคอนโทรล	1 ชุด	3,500.00	3,500.00
12	เครื่องทำความเย็นห้องควบคุมอาหาร ซ่อมเปลี่ยนโซลินอยวาล์ว และระบบน้ำยา	1 ชุด	4,990.00	4,990.00
13	เครื่องทำความเย็นห้องควบคุมอาหาร เปลี่ยนชุดคอนเดนซิ่ง	1 ชุด	95,000.00	95,000.00
14	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ VRV เปลี่ยนกริวลมส่ง	16 ชุด	4,700.00	75,200.00
15	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ VRV เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์แฟนคอยล์	40 ชุด	2,500.00	100,000.00
16	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ VRV เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์คอนเดนซิ่ง	24 ชุด	1,800.00	43,200.00
17	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ AHU เปลี่ยนแบร์ริงและอุปกรณ์	1 ชุด	16,900.00	16,900.00
รวมราคา				396,175.00

(ตามแผนเก่าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

(นายประสงค์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล)

(นายประสงค์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล)

ผู้เสนอราคา

(นายประสงค์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล)



ใบเสนอราคา/สั่งซื้อ

เรื่อง ขอเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 1 และอาคาร 3
เรียน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ
ตำบลปากน้ำ อำเภอดำเนินนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่ BCW0757/001

บริษัทฯ มีความยินดีขอเรียนแจกแจงรายละเอียดการซ่อม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชุด	ราคา/หน่วย	ราคาสุทธิ
	อาคาร 1			
1	หมายเลข 1 เครื่องปรับอากาศ YORK ขนาด 44,500 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0012 บริเวณทางเข้าอาคารหลังที่ 1 <u>อาคาร</u> เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน สายคอนโทรลขาด <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนสายคอนโทรล - สายคอนโทรล	1 ชุด	3,210.00	3,210.00
2	หมายเลข 9 เครื่องปรับอากาศ YORK ขนาด 54,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0026 บริเวณหน้าตู้ปลาเลี้ยง <u>อาคาร</u> ทรายเออร์เลีย <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนทรายเออร์เลียพร้อมอุปกรณ์ - ทรายเออร์เลีย - น้ำยาเออร์ - อุปกรณ์การเชื่อม	1 ชุด	3,580.00	3,580.00
3	หมายเลข 11 เครื่องปรับอากาศ YORK ขนาด 54,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0025 บริเวณหน้าตู้ปลาชอนงูเห่า <u>อาคาร</u> มอเตอร์แฟนคอยล์ และทรายเออร์เลีย <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์ และทรายเออร์เลียพร้อมอุปกรณ์ - มอเตอร์แฟนคอยล์ - ทรายเออร์เลีย - น้ำยาเออร์ - อุปกรณ์การเชื่อม	1 ชุด	6,000.00	6,000.00

แผ่นที่ 1/5

05/11/25



บริษัท รุ่งวานิช แอสโซซิเอท จำกัด
RUNGVANICH ASSOCIATES CO., LTD.

10 ซอย นาคีเระลำดง 2 ซอยสุขุมวิท 13 กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-735-8450-9 โทรสาร 02-735-8460

เลขที่ BCW0757/001

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชุด	ราคา/หน่วย	ราคาสุทธิ
4	หมายเลข 21 เครื่องปรับอากาศ YORK ขนาด 44,500 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0014 บริเวณทางออกปอฉลามอาคาร 1 <u>รายการ</u> ขาแขวนคอนเดนซิ่ง <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนขาแขวนคอนเดนซิ่ง - ขาแขวนคอนเดนซิ่ง	1 ชุด	1,500.00	1,500.00
5	หมายเลข 22 เครื่องปรับอากาศ YORK ขนาด 44,500 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0015 บริเวณบนตู้ปลาไหลมอเรย์อาคาร 1 <u>รายการ</u> ขาแขวนคอนเดนซิ่ง และดรายเออร์เสีย <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนขาแขวนคอนเดนซิ่ง และดรายเออร์พร้อมอุปกรณ์ - ขาแขวนคอนเดนซิ่ง - ดรายเออร์ - น้ำยาแอร์ - อุปกรณ์การเชื่อม	1 ชุด	5,080.00	5,080.00
6	หมายเลข 34 เครื่องปรับอากาศ YORK ขนาด 25,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0002 บริเวณห้องนักแสดง <u>รายการ</u> ยางหุ้มท่อน้ำยาเสื่อม <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนยางหุ้มท่อน้ำยา - ยางหุ้มท่อน้ำยา	1 ชุด	4,500.00	4,500.00
7	หมายเลข 35 เครื่องปรับอากาศ YORK ขนาด 25,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0003 บริเวณห้องนักแสดง <u>รายการ</u> ยางหุ้มท่อน้ำยาเสื่อม <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนยางหุ้มท่อน้ำยา - ยางหุ้มท่อน้ำยา	1 ชุด	4,500.00	4,500.00
8	หมายเลข 36 เครื่องปรับอากาศ CENTRAL ขนาด 25,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004 บริเวณห้องนักแสดง <u>รายการ</u> ยางหุ้มท่อน้ำยาเสื่อม <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนยางหุ้มท่อน้ำยา - ยางหุ้มท่อน้ำยา	1 ชุด	4,500.00	4,500.00

แผ่นที่ 2/5



ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชุด	ราคา/หน่วย	ราคาสุทธิ
9	หมายเลข 37 เครื่องปรับอากาศ CENTRAL ขนาด 25,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0005 บริเวณห้องนักแสดง <u>อาคาร</u> ยางหุ้มท่อน้ำยาเสื่อม <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนยางหุ้มท่อน้ำยา - ยางหุ้มท่อน้ำยา	1 ชุด	4,500.00	4,500.00
10	หมายเลข 39 เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 18,000 BTU แบบติดผนัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0032 บริเวณห้องคอนโทรล <u>อาคาร</u> รีโมทคอนโทรลเสีย <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนรีโมทคอนโทรล - รีโมทคอนโทรล	1 ชุด	1,284.00	1,284.00
อาคาร 3				
11	หมายเลข 1 เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 30,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0098 บริเวณห้องควบคุมไฟฟ้า 2 อาคาร 3 <u>อาคาร</u> น้ำยารั่ว <u>เสนอ</u> ซ่อมรั่วพร้อมอุปกรณ์น้ำยา - น้ำยาแอร์ - อุปกรณ์การเชื่อม	1 ชุด	3,160.00	3,160.00
12	หมายเลข 2 เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 42,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0089 บริเวณร้านขายของที่ระลึก <u>อาคาร</u> อุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า - รีเลย์	1 ชุด	535.00	535.00
13	หมายเลข 4 เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ขนาด 42,000 BTU แบบแขวนใต้ฝ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0091 บริเวณร้านขายของที่ระลึก <u>อาคาร</u> เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน สายคอนโทรลขาด <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนสายคอนโทรล - สายคอนโทรล	1 ชุด	3,210.00	3,210.00



ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชุด	ราคา/หน่วย	ราคาสุทธิ
14	เครื่องทำความเย็นห้องควบคุมอาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 492-50-0009 บริเวณห้องผ่าซาก <u>อาคาร</u> โซลินอยวาล์วเสีย <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนโซลินอยวาล์ว พร้อมทำระบบน้ำยา - โซลินอยวาล์ว - น้ำยาแอร์ - อุปกรณ์การเชื่อม	1 ชุด	4,600.00	4,600.00
15	เครื่องทำความเย็นห้องควบคุมอาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 492-50-0010 บริเวณห้องผ่าซาก <u>อาคาร</u> ชุดคอนเดนซิ่งเสีย <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนชุดคอนเดนซิ่ง - ชุดคอนเดนซิ่ง ขนาด 2 แรงม้า	1 ชุด	94,200.00	94,200.00
16	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ VRV - VRV ZONE-T1 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0108 บริเวณอุโมงค์ปลาฉลาม - VRV ZONE-T2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0109 บริเวณอุโมงค์ปลาฉลาม <u>อาคาร</u> กิริวลมส่งชำรุด <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนกิริวลมส่ง - กิริวลมส่ง	16 ตัว	4,354.00	69,664.00
17	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ VRV - VRV CDU BG หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0106 บริเวณ ZONE - D - VRV CDU 1-1 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0103 บริเวณ ZONE - F - VRV CDU 1-1-2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0105 บริเวณ ZONE - A1 - VRV CDU 2-2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0104 บริเวณ ZONE - E1,E2 - VRV CDU 2-1 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0107 บริเวณ ZONE - F ,E1,E2 - VRV CDU 1-3 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0112 บริเวณ ZONE - B1,B2,C1,C2 - VRV CDU 1-4 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0113 บริเวณ ZONE - C1,C2 - VRV CDU 1-2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0111 บริเวณ ZONE - F, A1,A2,C1,C2 <u>อาคาร</u> สายเซ็นเซอร์เสีย <u>เสนอ</u> ซ่อมเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์ - สายเซ็นเซอร์แฟนคอล์ย	40 ชุด	2,200.00	88,000.00



บริษัท รุ่งวานิช แอสโซซิเอท จำกัด
RUNGVANICH ASSOCIATES CO., LTD.

เลขที่ BCW0757/001

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ชุด	ราคา/หน่วย	ราคาสุทธิ
18	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ VRV - VRV CDU BG หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0106 บริเวณ ZONE - D - VRV CDU 1-1 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0103 บริเวณ ZONE - F - VRV CDU 1-1-2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0105 บริเวณ ZONE - A1 - VRV CDU 2-2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0104 บริเวณ ZONE - E1,E2 - VRV CDU 2-1 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0107 บริเวณ ZONE - F ,E1,E2 - VRV CDU 1-3 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0112 บริเวณ ZONE - B1,B2,C1,C2 - VRV CDU 1-4 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0113 บริเวณ ZONE - C1,C2 - VRV CDU 1-2 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0111 บริเวณ ZONE - F, A1,A2,C1,C2 อากาศ สายเซ็นเซอร์เสีย เสนอ ช่อมเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์ - สายเซ็นเซอร์คอนเดนซิ่ง	24 ชุด	1,500.00	36,000.00
19	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ AHU หมายเลขครุภัณฑ์ 492-50-0002 บริเวณปากบ่อปลาฉลาม อากาศ แบริ่งเสีย เสนอ ช่อมเปลี่ยนแบริ่ง - แบริ่งพร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	16,500.00	16,500.00
รวมราคา				354,523.00

หมายเหตุ

- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- รับประกันการซ่อม 3 เดือน

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายศุภกฤต สุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ

(นางอัญชลี รุ่งฤทัย)

แผ่นที่ 5/5

RUNGVANICH ASSOCIATES CO., LTD.

4 Soi nakieeralaemthong 2 , Sapansung , Bangkok 10250 Tel.02-735-8450-9 Fax.02-735-8460



รายละเอียดการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉลวยเฉลิมพระเกียรติฯ หลังที่ ๑

เครื่องปรับอากาศ										
ลำดับ	แบบ	ยี่ห้อ	BTU	ติดตั้งบริเวณ	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาที่ซื้อ	อาการเสีย	ราคาค่าซ่อม	ราคาเครื่องใหม่	สรุป
๑	แขวน	YORK	๔๔,๕๐๐	ทางเข้า อ. ๑	๔๒๐-๔๖-๐๐๑๒	๕๓,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน สายคอนโทรลขาด	๓,๒๑๐	๕๒,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๒	แขวน	YORK	๕๔,๐๐๐	หน้าตู้ปลาอีสก อ. ๑	๔๒๐-๔๖-๐๐๒๖	๓๓,๐๐๐	ดรายเออร์เสีย	๓,๕๘๐	๖๗,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๓	แขวน	YORK	๕๔,๐๐๐	หน้าตู้ปลาชอนงูเห่า อ. ๑	๔๒๐-๔๖-๐๐๒๕	๓๓,๐๐๐	มอเตอร์แฟนคอยล์ และดรายเออร์เสีย	๖,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๔	แขวน	YORK	๔๔,๕๐๐	ทางออกบ่อฉลาม อ. ๑	๔๒๐-๔๖-๐๐๑๔	๕๓,๐๐๐	ขาแขวนคอนเดนซิงฟู	๑,๕๐๐	๕๒,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๕	แขวน	YORK	๔๔,๕๐๐	บนตู้ปลาไหลมอเรย์ อ. ๑	๔๒๐-๔๖-๐๐๑๕	๕๓,๐๐๐	ขาแขวนคอนเดนซิงฟู และดรายเออร์เสีย	๕,๐๘๐	๕๒,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๖	แขวน	YORK	๒๕,๐๐๐	ห้องนักแสดง อ. ๑	๔๒๐-๔๘-๐๐๐๒	๓๓,๐๐๐	ยางหุ้มท่อน้ำยาเสื่อม	๔,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๗	แขวน	YORK	๒๕,๐๐๐	ห้องนักแสดง อ. ๑	๔๒๐-๔๘-๐๐๐๓	๓๓,๐๐๐	ยางหุ้มท่อน้ำยาเสื่อม	๔,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๘	แขวน	CENTRAL AIR	๒๕,๐๐๐	ห้องนักแสดง อ. ๑	๔๒๐-๔๘-๐๐๐๔	๓๓,๐๐๐	ยางหุ้มท่อน้ำยาเสื่อม	๔,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๙	แขวน	CENTRAL AIR	๒๕,๐๐๐	ห้องนักแสดง อ. ๑	๔๒๐-๔๘-๐๐๐๕	๓๓,๐๐๐	ยางหุ้มท่อน้ำยาเสื่อม	๔,๕๐๐	๓๓,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
๑๐	ติดตั้ง	DAIKIN	๑๘,๐๐๐	ห้องคอนโทรล อ. ๑	๔๒๐-๔๖-๐๐๓๒	๓๓,๐๐๐	รีโมทคอนโทรลเสีย	๑,๒๘๔	๒๓,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม



รายละเอียดการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าที่ ๓

เครื่องปรับอากาศ										
ลำดับ	แบบ	ยี่ห้อ	BTU	ติดตั้งบริเวณ	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาที่ตั้ง	อาการเสีย	ราคาค่าซ่อม	ราคาเครื่องใหม่	ราคาเครื่องใหม่
๑๑	แขวน	DAIKIN	๓๐,๐๐๐	ห้องควบคุมไฟฟ้า ๒	๔๒๐-๔๘-๐๐๙๘	๔๐,๐๐๐	น้ำยารั่ว	๓,๑๖๐	๓๗,๐๐๐	เห็นควรรซ่อมแซม
๑๒	แขวน	DAIKIN	๔๒,๐๐๐	ร้านขายของที่ระลึก	๔๒๐-๔๘-๐๐๘๙	๕๔,๐๐๐	อุปกรณ์ไฟฟ้าเสีย	๕๓๕	๕๒,๐๐๐	เห็นควรรซ่อมแซม
๑๓	แขวน	DAIKIN	๔๒,๐๐๐	ร้านขายของที่ระลึก	๔๒๐-๔๘-๐๐๙๑	๕๔,๐๐๐	เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน สายคอนโทรลขาด	๓,๒๑๐	๕๒,๐๐๐	เห็นควรรซ่อมแซม
๑๔	ห้องทำความเย็น	EVEREAT	-	ห้องผ่าซาก	๔๙๒-๕๐-๐๐๐๙	๙๖,๐๐๐	โซลินอยวาล์วเสีย	๔,๖๐๐	๙๔,๒๐๐	เห็นควรรซ่อมแซม
๑๕	ห้องทำความเย็น	EVEREAT	-	ห้องผ่าซาก	๔๙๒-๕๐-๐๐๑๐	๙๖,๐๐๐	ชุดคอยล์เดินขังเสีย	๙๔,๒๐๐	๙๔,๒๐๐	เห็นควรรซ่อมแซม
๑๖	VRV ZONE-T๑	DAIKIN	-	คู่มือปลาน้ำจืด	๔๒๐-๔๘-๐๑๐๘	-	ก๊วลมส่งชำรุด 16 ตัว	๖๙,๖๖๔	-	เห็นควรรซ่อมแซม
๑๗	VRV ZONE-T๒	DAIKIN	-	คู่มือปลาน้ำจืด	๔๒๐-๔๘-๐๑๐๙					
๑๘	VRV CDU BG	DAIKIN	-	Zone - D	๔๒๐-๔๘-๐๑๐๖					
๑๙	VRV CDU ๑-๑	DAIKIN	-	Zone - F	๔๒๐-๔๘-๐๑๐๓					
๒๐	VRV CDU ๑-๒-๒	DAIKIN	-	Zone - A๑	๔๒๐-๔๘-๐๑๐๕					
๒๑	VRV CDU ๒-๒	DAIKIN	-	Zone - E๑,E๒	๔๒๐-๔๘-๐๑๐๔	๒๒๐,๐๐๐	สายเซ็นเซอร์แฟนคอยล์เสีย 40 ชุด	๘๘,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สายเซ็นเซอร์หมดอายุ การใช้งานเสื่อมคุณภาพ เห็นสมควรซ่อมแซม
๒๒	VRV CDU ๒-๑	DAIKIN	-	Zone - F ,E๑,E๒	๔๒๐-๔๘-๐๑๐๗					
๒๓	VRV CDU ๑-๓	DAIKIN	-	Zone - B๑,B๒,C๑,C๒	๔๒๐-๔๘-๐๑๑๒					
๒๔	VRV CDU ๑-๔	DAIKIN	-	Zone - C๑,C๒	๔๒๐-๔๘-๐๑๑๓					
๒๕	VRV CDU ๑-๒	DAIKIN	-	Zone - F ,A๑, A๒,C๑,C๒	๔๒๐-๔๘-๐๑๑๑					



รายละเอียดการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉลวยเฉลิมพระเกียรติฯ หลังที่ ๓

เครื่องปรับอากาศ										
ลำดับ	แบบ	ยี่ห้อ	BTU	ติดตั้งบริเวณ	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาที่ซื้อ	อาการเสีย	ราคาค่าซ่อม	ราคาเครื่องใหม่	ราคาเครื่องใหม่
๒๖	VRV CDU BG	DAIKIN	-	Zone - D	๕๒๐-๕๔-๐๑๐๖	๙๕๐,๐๐๐	สายเซ็นเซอร์คอนเดนซึ่งเสีย 24 ชุด	๓๖,๐๐๐	๙๓๒,๐๐๐	สายเซ็นเซอร์หมดยอายุ การใช้งานเสื่อมคุณภาพ เห็นสมควรซ่อมแซม
๒๗	VRV CDU ๑-๑	DAIKIN	-	Zone - F	๕๒๐-๕๔-๐๑๐๓					
๒๘	VRV CDU ๑-๒-๒	DAIKIN	-	Zone - A๑	๕๒๐-๕๔-๐๑๐๕					
๒๙	VRV CDU ๒-๒	DAIKIN	-	Zone - E๑,E๒	๕๒๐-๕๔-๐๑๐๔					
๓๐	VRV CDU ๒-๑	DAIKIN	-	Zone - F ,E๑,E๒	๕๒๐-๕๔-๐๑๐๗					
๓๑	VRV CDU ๑-๓	DAIKIN	-	Zone - B๑,B๒,C๑,C๒	๕๒๐-๕๔-๐๑๑๒					
๓๒	VRV CDU ๑-๔	DAIKIN	-	Zone - C๑,C๒	๕๒๐-๕๔-๐๑๑๓					
๓๓	VRV CDU ๑-๒	DAIKIN	-	Zone - F ,A๑, A๒,C๑,C๒	๕๒๐-๕๔-๐๑๑๑					
๓๔	AHU	DAIKIN	๗๐,๐๐๐	ปากบ่อฉลาม	๕๙๒-๕๐-๐๐๐๒	๒๘๐,๐๐๐	แปรงเสีย	๑๖,๕๐๐	๒๕๐,๐๐๐	เห็นควรซ่อมแซม
รวม อาคาร ๑,๓						๒,๒๖๐,๐๐๐		๓๕๔,๕๒๓	๒,๑๕๖,๔๐๐	